TAV. N. 34 - ACERNO

TAV. N. 39 - PONTE CAGNANO

TAV. N. 41 - SICIGNANO DEGLI ALBURNI

TAV. N. 44 - PAESTUM

LEGENDA

Stato di attività

Attivo	Quiescente	Inattivo	TIPO DI MOVIMENTO FRANOSO
			Crolli e ribaltamenti frontali
			Frane di flusso rapido — Zona di alimentazione (concavità morfologica sede di accumuli detritico-colluviali); Nicchia di distacco; Zona di flusso o transito; Zona di accumulo di frana; Zona di probabile invasione
			Colata rapida di fango
			Colata rapida di detrito
			Colata rapida in terreni prevalentemente marnoso-argillosi
			Frana di colata lenta - colamento
			Frana di scorrimento rotazionale
			Frana di scorrimento traslativo
			Espansione laterale di pendio

- Conoide detritico-fangosa
- Zona di deposito alluvionale di fondovalle per effetto di eventi storici, subattuali ed attuali
- Concavità morfologica sede di accumuli detritico-colluviali
- Talus
- Orlo di scarpata morfologica
- Orlo di scarpata di erosione fluviale
- Cava



C.U.G.RI.

CONSORZIO INTER - UNIVERSITARIO
per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi
Università di Salerno – Università di Napoli "Federico II"

Autorità di Bacino Regionale Destra Sele

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO PIÙ ALTO

contenente

"L'INDIVIDUAZIONE E LA PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO PER L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E PER LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE"

D.L. 11/06/98, n°180 convertito in legge 03/08/98, n°267
D.P.C.M. 29/09/98,
D.L. 13/05/99, n°132 convertito in legge 13/07/99, n°226

Rischio di Frana

TAV. III: Carta inventario dei fenomeni franosi	**Tav. n°40 EBOLI**
	Quadrante 198 - IV
	Scala 1:25.000
	Ottobre 1999

IL RESPONSABILE E COORDINATORE SCIENTIFICO DEL SETTORE GEOLOGICO
Prof. Geol. Silvio Di Nocera
Università degli Studi Napoli "Federico II"
Dipartimento di Scienze della Terra

IL RESPONSABILE E COORDINATORE SCIENTIFICO DEL RISCHIO FRANE
Il Direttore del C.U.G.RI.
Prof. Ing. Leonardo Cascini